

NEWS LETTER

すっかり秋めいて、朝晩は肌寒いくらいのお天気になってきましたね。
おいしいものがいっぱいのお季節ですが、皆様、体調崩されませんように。
今回はコンベアの一部品のお話をさせていただきます！

そのスキージブレード、元気ですか？



- ブレードがぼろぼろ
- 最近水切れが悪い

新品に交換するのも一つですが。。

スキージの重要性とは？

見逃しがちですが隠れた重要部品！
とても働き者です。


プーリーのスリップ防止に、常時ベルト
裏面の冷却水を確実にかき取ります。

交換推奨 : 1回/年

傾斜2層式にする選択肢もありますよ♪

- よりかきとりやすい！
- へたりを後方から支えます！
- ワンタッチ交換可能！

画像はシリコンゴム/シリコンスポンジの
組み合わせです。



ご興味ある方、ぜひ担当営業までお問い合わせください！



■ 営業&サービスマンからの一言

コンベアから異音がする・粉が出ている・
電圧計の値がいつもと違う・・・
こんな症状が出ていたらどこか異常がある
かもしれません。

日常の点検に取り入れてみてくださいね。



■ IPCOからのお知らせ

新神戸駅のエスカレーター口に
7月1日より広告を掲載しています。
新幹線で新神戸駅をご利用の際は
ぜひご覧ください！

