

NEWS LETTER

■IPCO工場内 ベアリングユニット分解整備のご案内

ロートフォーマーのベアリングユニットを
IPCOの工場内で分解整備いたします。

IPCO工場内で整備するメリット

- 現地整備よりも費用を抑え、納期も短い
- 交換部品を在庫（一部部品はお取り寄せ）
- 詳細な整備レポートつき



ご注文後の流れ

- ①弊社工場へ返送
(通い箱も別途ご用意可能です)
- ②状態の確認
- ③推奨交換部品の提案
- ④お客様のご了承後整備
- ⑤貴社へ返送
- ⑥サービスレポート提出

Before



After



O-リングやシールリング、グリスは劣化していませんか？
ピカピカに整備いたします！ぜひご検討ください！
※詳しくはサービス営業までお問い合わせください。

■IPCOにかわいいゲストが来ました

5月のある日、当社の駐車場の一角にひばりの巣と卵を発見しました。社員一同陰ながら見守り続け、無事に元気なヒナが生まれ、ついに巣立っていきました。梅雨に入り気分が沈みがちですが、ほっこりする癒しのひとときでした。



赤丸部分に4つ卵 5/12



ヒナ誕生 5/17